

2013年4月吉日

お客様各位

アイコー電子 株式会社
東京都千代田区外神田 3-5-2
TEL:03-3251-1335
FAX:03-3251-1327

価格改定のお願い

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

表題の件につきまして、ご案内させていただきます。

下記の製品についてですが、中国工場のワーカー賃金の高騰に加え、原油や銅線などの原材料の高騰により、トランスや基板、樹脂ケースなどの部材の価格も上昇しております。製造元からの値上げ要求やまとめ発注依頼もあり、これまでは弊社内で調整してまいりましたが、一企業の努力で解決できる範囲を超える状態となりました。

また、製造元の生産システム等の見直しも行い検討させていただきましたが、改善には結びつかず、下記のモデルについては弊社でも販売単価の見直しをお願いせざるを得ない状況となりました。つきましては、誠に勝手では御座いますが6月1日以降ご注文分より、販売単価の見直しをさせていただきますようお願い申し上げます。ご検討の程、宜しくお願い致します。

記

- | | | |
|---------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. 対象機種 | : ①TAS8800-Y-0-ST | : ②TAS8803-Y-0-ST |
| | : ③SW-0522S | : ④SW-0522E |
| | : ⑤SW-1212S | : ⑥SW-1212E |
| | : ⑦TW-05015U | : ⑧TW-12006U |
| | : ⑨TW-06020U2 | : ⑩TW-09012U2 |
| | : ⑪TW-12030 | : ⑫TW-24016 |
| | : ⑬受注品 AC アダプター (STD シリーズ・ATS シリーズ) | |

適用 : 2013年6月1日以降ご注文分より

2. 単価アップ理由

上記のアダプタについて、為替の円安、トランスの銅材及び鋼金の値上がり、及び原油の高騰による基板、樹脂ケース、DC コードなどの値上がりが主な理由です。

新規価格に付きましては、お手数ですが各営業までお問い合わせを戴けますよう

宜しくお願い申し上げます。

以上